

Contentieux et assurances » Assurances contractées par la Ville Bâtiments communaux Expertise des bâtiments communaux par le Cabinet Roux Tome H

## **Asile Gatién-de-Clocheville • 1940**

[Open in Bach](#)

Cote(s) 4 D 22/5

### **Présentation du contenu**

Groupe 1 (boulevard Béranger et rue de Courset) : plan de situation des bâtiments

Groupe 1, 1er étage : plan de détail du bâtiment (planche 2)

Groupe 3 (rue de Courset) : plan de détail des bâtiments et coupes

Groupe 2 : plan de détail du bâtiment et coupe

Rez-de-chaussée : plan (planche 1)

Groupe 1 : coupes (planche 3)

Groupe 1 : plans (planche 4)

### **Dates extrêmes**

1940

### **Description physique**

#### **Dimensions**

H 40 x L 36 cm ; H 134 x L 80 cm ; H 95 x L 44 cm ; H 169 x L 80 cm ; H 180 x L 69 cm ; H 64 x L 54 cm

### **Statut juridique**

Archives publiques

### **Descripteurs**

**Catégorie de documents** : Archives publiques et privées

**Thème** : Bâtiments et monuments

**Sujet** : contentieux administratif • protection civile

**Type de document** : plan

**Organisme :** Cabinet d'expertise Roux (Saint-Herblain, Loire-Atlantique)

**Commune :** Tours (Indre-et-Loire, France)

**Bâtiment ou monument :** Tours (Indre-et-Loire, France) -- asile Gatien-de-Clocheville (1881-1951)