

Contentieux et assurances » Assurances contractées par la Ville Bâtiments communaux Expertise des bâtiments communaux par le Cabinet Roux Tome H

Asile Gatien-de-Clocheville • 1940

[Open in Bach](#)

Cote(s) 4 D 22/5

Présentation du contenu

Groupe 1 (boulevard Béranger et rue de Courset) : plan de situation des bâtiments

Groupe 1, 1er étage : plan de détail du bâtiment (planche 2)

Groupe 3 (rue de Courset) : plan de détail des bâtiments et coupes

Groupe 2 : plan de détail du bâtiment et coupe

Rez-de-chaussée : plan (planche 1)

Groupe 1 : coupes (planche 3)

Groupe 1 : plans (planche 4)

Dates extrêmes

1940

Description physique

Dimensions

H 40 x L 36 cm ; H 134 x L 80 cm ; H 95 x L 44 cm ; H 169 x L 80 cm ; H 180 x L 69 cm ; H 64 x L 54 cm

Statut juridique

Archives publiques

Descripteurs

Catégorie de documents : Archives publiques et privées

Thème : Bâtiments et monuments

Sujet : contentieux administratif • protection civile

Type de document : plan

Organisme : Cabinet d'expertise Roux (Saint-Herblain, Loire-Atlantique)

Commune : Tours (Indre-et-Loire, France)

Bâtiment ou monument : Tours (Indre-et-Loire, France) -- asile Gatien-de-Clocheville (1881-1951)