

Immeubles menaçant ruine » Rue Briçonnet (n° 31) - Rue des Cerisiers (n° 6)

## **58 allée des Cerisiers • 1973-1974**

[Open in Bach](#)

**Cote(s)** 1181 W 8

### **Dates extrêmes**

1973-1974

### **Statut juridique**

Archives publiques

### **Notes et commentaires**

L'immeuble a été démoli

### **Descripteurs**

**Catégorie de documents :** Archives publiques et privées

**Thème :** Territoire et urbanisme • Histoire d'une maison • Bâtiments et monuments

**Sujet :** habitat insalubre

**Organisme :** Tours (Indre-et-Loire, France). Bureau municipal d'hygiène • Tours (Indre-et-Loire, France).  
Direction Architecture et Bâtiments

**Commune :** Tours (Indre-et-Loire, France)

**Voie ou espace public :** Tours (Indre-et-Loire, France) -- allée des Cerisiers