Recherche : *:*
Résultats 6771 à 6790 sur 36742 lancer la requête

Resultat n°6771

Édifices du culte et cimetières
» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Autorisation de construction dans la tour • 1803

2 M 8

Resultat n°6772

Édifices du culte et cimetières
» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Location de la tour par la Ville à un particulier • 1842

2 M 8

Resultat n°6773

Édifices du culte et cimetières
» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Travaux d'entretien • 1842-1869

2 M 8

Resultat n°6774

Édifices du culte et cimetières
» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Construction d'un réservoir d'eau dans la tour • 1860

2 M 8

Resultat n°6775

Édifices du culte et cimetières
» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Travaux d'entretien du réservoir d'eau • 1861-1862

2 M 8

Resultat n°6776

Édifices du culte et cimetières
» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Logement du fontainier • 1864-1876

2 M 8

Resultat n°6777

Édifices du culte et cimetières
» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Demande d'installation d'une échoppe au pied de la tour • 1877

2 M 8

Resultat n°6778

Édifices du culte et cimetières
» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Défectuosité de la conduite alimentant le bassin d'eau • 1901-1909

2 M 8

Resultat n°6779

Édifices du culte et cimetières
» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Plans du logement du concierge et de l'installation des bassins • 1908

2 M 8

Resultat n°6780

Édifices du culte et cimetières
» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Chutes de pierres • 1909-1928

2 M 8

Resultat n°6781

Édifices du culte et cimetières
» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Travaux de restauration • 1910-1925

2 M 8

Resultat n°6782

Édifices du culte et cimetières
» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Travaux d'entretien • 1918-1921

2 M 8

Resultat n°6783

Édifices du culte et cimetières
» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Enlèvement du réservoir d'eau • 1923-1928

2 M 8

Resultat n°6784

Édifices du culte et cimetières
» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Écroulement de la façade sud de la tour, le 26 mars 1928 • 1928

2 M 8

Resultat n°6785

Édifices du culte et cimetières
» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Mesures de sécurité, suite à l'écroulement de la tour • 1928-1931

2 M 8

Resultat n°6786

Édifices du culte et cimetières
» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Évacuation des sinistrés par l'écroulement • 1928-1931

2 M 8

Resultat n°6787

Édifices du culte et cimetières
» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Aide aux sinistrés par l'écroulement • 1928

2 M 8

Resultat n°6788

Édifices du culte et cimetières
» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Indemnisation des sinistrés par l'écroulement • 1928-1934

2 M 8

Resultat n°6789

Édifices du culte et cimetières
» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Souscriptions en faveur des sinistrés par l'écroulement • 1928

2 M 8

Resultat n°6790

Édifices du culte et cimetières
» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Travaux de déblaiement • 1928-1930

2 M 8