

Recherche : *:*

Résultats 7121 à 7140 sur 38575 [lancer la requête](#)

Resultat n°7121

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Ancienne collégiale Saint-Martin

Notice historique de l'édifice • Sans date

2 M 7

Resultat n°7122

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Ancienne collégiale Saint-Martin

Observations sur les fouilles archéologiques de la collégiale • 1886

2 M 7

Resultat n°7123

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Ancienne collégiale Saint-Martin

Plan géométral de la collégiale, dressé par l'architecte Jacquemin en 1779 • XIXe-XXe siècles

2 M 7

Resultat n°7124

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Ancienne collégiale Saint-Martin

Recherches archéologiques sur le déambulatoire et l'abside • Sans date

2 M 7

Resultat n°7125

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Ancienne collégiale Saint-Martin

The basilica of St Martin • XIXe siècle

2 M 7

Resultat n°7126

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Ancienne collégiale Saint-Martin

Recherche de l'emplacement de la collégiale • 1906

2 M 7

Resultat n°7127

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin

Tour de l'Horloge • s.d.-1954

2 M 7

Resultat n°7128

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour de l'Horloge

Bail par la Ville à des particuliers • 1806-1954

2 M 7

Resultat n°7129

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour de l'Horloge

Travaux de charpente • 1837

2 M 7

Resultat n°7130

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour de l'Horloge

Expulsion de M. Dudoy, locataire sans autorisation • 1848

2 M 7

Resultat n°7131

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour de l'Horloge

Travaux d'entretien et de réparation • 1870-1884

2 M 7

Resultat n°7132

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour de l'Horloge

Restauration de l'horloge • 1871

2 M 7

Resultat n°7133

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour de l'Horloge

Cession de mitoyenneté de mur à la Ville • 1893

2 M 7

Resultat n°7134

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour de l'Horloge

Travaux de restauration • 1896-1908

2 M 7

Resultat n°7135

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour de l'Horloge

Travaux d'entretien de la toiture • 1908-1914

2 M 7

Resultat n°7136

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour de l'Horloge

Chute de pierres • 1942-1952

2 M 7

Resultat n°7137

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour de l'Horloge

Plans de la tour • Sans date

2 M 7

Resultat n°7138

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin

Tour Charlemagne • 1803-1936

2 M 8

Resultat n°7139

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Autorisation de construction dans la tour • 1803

2 M 8

Resultat n°7140

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Location de la tour par la Ville à un particulier • 1842

2 M 8
