

Recherche : *.*

Résultats 7141 à 7160 sur 38575 [lancer la requête](#)

Resultat n°7141

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Travaux d'entretien • 1842-1869

2 M 8

Resultat n°7142

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Construction d'un réservoir d'eau dans la tour • 1860

2 M 8

Resultat n°7143

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Travaux d'entretien du réservoir d'eau • 1861-1862

2 M 8

Resultat n°7144

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Logement du fontainier • 1864-1876

2 M 8

Resultat n°7145

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Demande d'installation d'une échoppe au pied de la tour • 1877

2 M 8

Resultat n°7146

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Défectuosité de la conduite alimentant le bassin d'eau • 1901-1909

2 M 8

Resultat n°7147

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Plans du logement du concierge et de l'installation des bassins • 1908

2 M 8

Resultat n°7148

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Chutes de pierres • 1909-1928

2 M 8

Resultat n°7149

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Travaux de restauration • 1910-1925

2 M 8

Resultat n°7150

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Travaux d'entretien • 1918-1921

2 M 8

Resultat n°7151

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Enlèvement du réservoir d'eau • 1923-1928

2 M 8

Resultat n°7152

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Écroulement de la façade sud de la tour, le 26 mars 1928 • 1928

2 M 8

Resultat n°7153

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Mesures de sécurité, suite à l'écroulement de la tour • 1928-1931

2 M 8

Resultat n°7154

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Évacuation des sinistrés par l'écroulement • 1928-1931

2 M 8

Resultat n°7155

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Aide aux sinistrés par l'écroulement • 1928

2 M 8

Resultat n°7156

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Indemnisation des sinistrés par l'écroulement • 1928-1934

2 M 8

Resultat n°7157

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Souscriptions en faveur des sinistrés par l'écroulement • 1928

2 M 8

Resultat n°7158

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Travaux de déblaiement • 1928-1930

2 M 8

Resultat n°7159

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Construction d'un échafaudage de soutènement • 1928-1934

2 M 8

Resultat n°7160

Édifices du culte et cimetières

» Collégiale et Basilique Saint-Martin » Tour Charlemagne

Projet de démolition de la tour pour élargir la place Châteauneuf • 1928

2 M 8
